

7 主な営繕工事

7.1 飛騨天文台

専用道路改修工事

飛騨天文台専用道路の路面不陸整正、砕石敷均し等工事を実施。また、勾配の強いカーブなど路面荒廃の激しい箇所についてはコンクリート舗装を実施した。(施工業者:宝興建設株式会社)

暖房設備等改修工事

飛騨天文台暖房設備及び危険物屋外貯蔵施設の全面改修を実施した。暖房設備についてはボイラー2基ならびにボイラー室内の付帯設備について全面更新を行った。危険物屋外貯蔵施設については14キロリットルタンクを3基に減じ、タンク、配管設備を全面改修した。(施工業者:株式会社アクアテック)

LP ガス埋設配管更新工事

LP ガス設備の内、地下埋設配管について近年腐食や、地震などによって配管に亀裂が入りガス漏れ事故が多発していることから、ポリエチレン製の可とう性に富む配管に更新した。(施工業者:JA ひだ)

専用道法面崩落(災害復旧工事)

前年度は降雪量が非常に多かったためその雪の重みに耐えかねた法面が3カ所に渡り崩落した。既設の法面工事は強度が十分では無くまた、半世紀近くを経過していることから同様の工法では復旧が不可能であったため、ブロック積み工法によって復旧作業を実施した。(施工業者:宝興建設株式会社)

(木村)

7.2 花山天文台

2015年度は、営繕工事は実施せず。