


## 7.2 花山天文台

平成30年9月4日の台風21号により、花山天文台においても被害を受け、花山天文台太陽館の観測室屋根鋼板が吹き飛び、新館の瓦屋根が各所で浮き上がり、敷地内樹木の倒木により隣地に設けられている新興宗教団体のフェンス破損を引き起こした。



屋根鋼板吹替え作業、瓦屋根修復、倒木処理について実施した。

(木村)