

7.2 花山天文台

本館研究室

洗面台の取り付け(13号室)とエアコンの取り付け(13、14号室)を行った。また、12号室にも新たにエアコンを設置した。

新館研究室

新館1階研究室のエアコンのうち、古くなっていたもの3台を交換した。

水道設備

(1) 塩素注入装置の設置

6月に山科区役所保健部衛生課による上水の水質検査が行われた。その結果、残留塩素濃度が低いという結果が出たため、7月にポンプ小屋に塩素注入装置を設置した。

(2) 上水道の漏水と仮設配管の敷設

2月初旬に京都市水道局から「上水配管に水漏れの可能性がある」との連絡を受け、理学部本部施設掛および影近メンテの協力を受けて調査を行った。その結果、阿含宗の敷地内にて配管が破損している可能性が高いとの結論に達したため、先方に対応を要請し、仮設配管を敷設してもらった。

道路補修工事

天文台専用道路の路面の荒れが激しくなったため、8月に補修工事を行った。

(八木)