

## ボーリング柱状図

調 査 名 災 関 2-3-委 3 災 害 関 連 緊 急 地 す べ り 対 策 事 業

ボーリングNo

事業・工事名

シ-トNo

ボーリング名	A-4		調査位置	奈良県吉野郡十津川村宇宮原				北緯	34° 7' 7.8"	
発注機関	五條土木事務所				調査期間	平成 24年 1月 31日 ~ 24年 5月 31日			東経	135° 46' 17"
調査業者名	日本工営株式会社 大阪支店 電話(06-7177-9504)		主任技師			現場代理人		コ 鑑 定 者	ボーリング 責任者	
孔口標高	538.65m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 270° 西 180° 南 東 90°	地盤 勾配	鉛直 90°	水平0° 35°	使用機種	D1-B		
総掘進長	100.00m	度	向	エンジン	NFD12		ポンプ	マルヤマ513		

[illegible]



