

7 主な営繕工事

7.1 飛騨天文台

1. 飛騨天文台専用道路整備工事

平成 17 年 5 月 専用道路落石、崩土除去、及び碎石敷き均し工事。

(石浦)

7.2 花山天文台

7.2.1 水道設備改修工事

1. 花山天文台揚水設備改修工事

8 月中旬、永年経過による揚水設備の老朽化が原因となり本館屋上タンクの水量が低下しました。本工事では 2 台ある揚水自動ポンプの取替え及びポンプ室から本館屋上タンクまでの電気外線配線を行ないました。



(左) 新設ポンプ取付 (右) 建柱、配線状況

2. 花山天文台給水管改修工事

創立当時のままで錆が懸念となっていた水道管 (ポンプ室と本館の間、本館から別館の間) の改修工事を行いました。

3. 本館外部ドライエリア改修工事

集中豪雨や台風時に排水能力を上回る雨水がドライエリアに溜り、館内に浸水を繰り返していました。今回、ドライエリアの清掃及び排水管改良工事を行いました。